

Copia

Supervisor: 17254 OLIVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00046598
Originador: 202 MineOT fecha creacion: 02/05/2016
OT fecha/hora impresion: 18/05/2016
16:04:35

Detalles del Equipo

Equipo:	DZ025 D8T CAT	Descripcion:	DOZERS
Serie:	J8B03464	Frente de Trabajo:	
Horometro:	8,533.50	Fecha/Hr. Requerida:	19/05/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	D8T- MAINTENANCE500 HRS-PM2	Grupo:	PRE-STRIPPING
Sistema:		Tecnico:	OLIVER TRUJILLO JIMENO
		Teller:	
		Capataz:	
		Realizado (SI/NO)	
Backlog:	44337 - TORNILLOS PARTIDOS ROLO SUP - 2 - Backlog - 19/04/2016		
	44350 - LAMPARA FRONTAL PARTIDA - 2 - Backlog - 19/04/2016		
	45812 - ACTUALIZACION VISION LINK - 2 - Backlog - 28/04/2016		
	48362 - TREN DE RODAJE - 2 - Backlog - 11/05/2016		
	48055 - INSPECCION DE TREN DE RODAJE - 8 - Condition Monitoring - 10/05/2016		

OK YA fue Realizado

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	Mantenimiento preventivo 500 hrs
Trabajo Realizado:	Cambio de aceite de motor y filtros Cambio de filtro de agua Cambio de filtro de agua Cambio de filtro de agua
Observaciones:	
HOROMETRO:	8536.0
INICIO (fecha/hora)	19-5-16 0:10 PM
FINAL (fecha/hora)	19/5/16 10:30 AM

FIRMA		
NOMBRE	Mario Luis	Oliver Trujillo Jimeno
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR